



Заведующий МКДОУ №76 г. Кирова

/ Е. В. Дудина

«20» мая 2024

АКТ

ежегодного основного осмотра оборудования и проверки оборудования игровых и спортивных площадок муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №76» города Кирова

№ 1

«20» мая 2024

Комиссия в составе:

Председатель: Дудина Е.В, заведующий МКДОУ №76 г. Кирова;

Члены комиссии: Пайдекова И.И. - заместитель заведующего по АХЧ;

Наливайко Н.В. – ст. воспитатель;

Бессолицына Н.С. – кастаньяна;

Обухова О. С. – инструктор по физической культуре,

Лагун С.С. – рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания.

Характеристики поверхности: дорожки – асфальтированная поверхность, спортивная площадка и прогулочные участки – грунтовая почва.

Перечень оборудования:

Пло- щадка	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
Группа №1	Песочница	Состояние удовлетворительное			
	Скамейка	Состояние хорошее			
	Кольцо баскетбольное	Состояние хорошее			
	Машина	Состояние удовлетворительное			
	Домик деревянный	Состояние хорошее			
	Корабль деревянный	Состояние хорошее			
	Стол со скамейкой	Состояние удовлетворительное			
Группа №2	Песочница	Состояние удовлетворительное			
	Стол со скамейками	Состояние удовлетворительное			
	Домик деревянный	Состояние хорошее	Подколотить руберойд на крыше		
	Машина деревянная	Состояние удовлетворительное	Покрасить новую доску		
	Баскетбольное кольцо 2 шт	Состояние удовлетворительное	Закрывать вырез у металлического столба		
	Корабль деревянный	Состояние удовлетворительное			
Группа №3	Стол со скамейкой	Состояние хорошее			
	Домик деревянный	Состояние удовлетворительное	Заменить пол, уделать доску на крыше		
	Машина деревянная	Состояние удовлетворительное	покрасить		
	Корабль деревянный	Состояние удовлетворительное	Уделать нос корабля		

	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
Группа №3	Самолет деревянный	Состояние хорошее			
	Скамейки 2 шт	Состояние хорошее			
	Скамейки 2 шт	Состояние удовлетворительное			
	Песочница	Состояние удовлетворительное			
	Горку пластиковую	Состояние удовлетворительное	Сломана, демонтировать		
	Баскетбольное кольцо	Состояние удовлетворительное			
Группа №4	Машина деревянная	Состояние удовлетворительное			
	Корабль деревянный	Состояние удовлетворительное			
	Стол со скамейкой	Состояние хорошее			
	Песочница	Состояние удовлетворительное			
Группа №5	Баскетбольное кольцо	Состояние удовлетворительное			
	Домик деревянный	Состояние хорошее	Гвозди торчат		
	Машина деревянная	Состояние удовлетворительное	Пол прогнил, уделать бока кабины		
	Стол деревянный - 2 шт.	Состояние удовлетворительное			
	Скамейки деревянные - 2 шт. (у забора)	Состояние удовлетворительное			
	Скамейки деревянные - 2 шт.	Состояние удовлетворительное			
	Песочница	Состояние удовлетворительное			
	Корабль деревянный	Состояние удовлетворительное			
	Баскетбольное кольцо	Состояние удовлетворительное			
	Металлическая конструкция для лазания	Состояние удовлетворительное			
Группа №6	Баскетбольное кольцо (на дереве)	Состояние удовлетворительное			
	Домик деревянный	Состояние удовлетворительное	Требуется ремонт сайдинга снаружи		
	Корабль деревянный	Состояние удовлетворительное	Требуется ремонт, замена носа		
	Машина деревянная	Состояние удовлетворительное	Доску в кабине закрепить		
	Стол с 2 скамейками - 2 шт.	Состояние удовлетворительное	У стола опасные углы		
	Песочница	Состояние удовлетворительное			
Спортивная площадка	Бревно гимнастическое деревянное	Состояние удовлетворительное			
	Шведская стенка металл	Состояние удовлетворительное			

Заключение комиссии: проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность и возможность безопасной эксплуатации.

Председатель:  / Пайдекова И.И.

Члены комиссии:  / Наливайко Н.В.

 / Бессолицина Н.С.

 / Обухова О. С.

 / Лагун С.С.